

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI
WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH/ZAMIENNYCH/REZYGNACJI Z ROBÓT
NR 23 SPISANY W DNIU 15 LIPCA 2020 ROKU

Załącznik nr 1_6p – Dokumentacja fotograficzna / uszczegółowienie zakresu prac

Podstawa: Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych w obrysie budynku oraz wsporników stalowych na piętrze 6 (opracowanie nr 15 / opr.15)

Zdj. 1:



Zdj. 2:



Zdj. 3:



Zdj. 4:




Zdj. 5:



Zdj. 6:



Zdj. 7:



Zdj. 8:



Zdj. 9:



Zdj. 10:



Zdj. 11:




Zdj. 12:



Zdj. 13:




Zdj. 14:



Zdj. 15:



Zdj. 16:



Zdj. 17:



Zdj. 18:



Zdj. 19:



Zdj. 20:



Zdj. 21:



Zdj. 22:



Zdj. 23:



Zdj. 24:



Zdj. 25:



Zdj. 26:



Zdj. 27:




Zdj. 28:



Zdj. 29:



Zdj. 30:



Zdj. 31:



Zdj. 32:



Zdj. 33:



Zdj. 34:




Zdj. 35:



Zdj. 36:



Zdj. 37:




Zdj. 38:




Zdj. 39:



Zdj. 40:




Zdj. 41:



Zdj. 42:




Zdj. 43:




Zdj. 44:




Zdj. 45:



Zdj. 46:




Zdj. 47:



Zdj. 48:



Zdj. 49:



Zdj. 50:



Zdj. 51:



Zdj. 52:



Zdj. 53:




Zdj. 54:



Zdj. 55:



Zdj. 56:



Zdj. 57:



Zdj. 58:



Zdj. 59:



Zdj. 60:



Zdj. 61:



Zdj. 62:



Zdj. 63:

